



1. Descargar los archivos de la página syscom.mx

- Firmware
- SP_Flash_Tool_exe




2. Abra la herramienta Flash


3. Elija el agente de descarga, elija MTK_ALLInOne_DA_bin (este archivo está dentro de la herramienta Flash)



4. Elija Scatter-loading, elija el ROM de TXR50A / TXR58A MT6572_Android_scatter



5. Seleccione Firmware Upgrade




A continuación se muestran las operaciones (asegúrese de que el radio esté apagada, que se haya retirado la batería, que no esté enchufada con el cable) (es necesario realizar los pasos a continuación rápidamente)

6. Conecte el cable USB



7. Presione el botón Descargar




8. Inserte la batería

9. Conecte el cable

10. Enciende el radio

(Estos últimos pasos se deben hacer lo más rápido posible para que tengamos éxito en la actualización)



Success!