


Torniquete de cuerpo completo XT100

Diagrama de Conexión



Nota:

1: Requiere 3 cables calibre 18

2: Requiere cable calibre 22